

江苏省环境科学学会文件

苏环学[2023]46号

关于2023年江苏省建设用地土壤污染状况调查评估 和治理修复优秀项目名单的公示

为贯彻落实《中华人民共和国土壤污染防治法》，加强污染地块调查评估和治理修复从业单位的规范自律，促进我省土壤污染治理修复行业的健康发展，根据《江苏省建设用地土壤污染状况调查评估和治理修复优秀项目管理办法（试行）》，我会土壤与地下水修复专业委员会开展了2023年江苏省建设用地土壤污染状况调查评估和治理修复优秀项目评价工作，评审办公室共收集到69个项目申请，经形式审查及专家评审，现将评审结果予以公示（详见附件），公示时间为10月31日至11月7日。任何单位或个人对公示结果持有异议的，请在公示期间内向评审办公室提出，并提供必要的证明材料，逾期不予受理。评审办公室设在江苏省环境科学学会秘书处。

联系人：陈老师 025-83320560 jssesjshb@163.com

附件：2023年江苏省建设用地土壤污染状况调查评估和治理修复优秀项目公示名单

江苏省环境科学学会

2023年10月31日

3201061031862

附件：2023 年江苏省建设用地土壤污染状况调查评估

和治理修复优秀项目公示名单（按项目/报告名称笔画排序）

一、调查评价类

序号	项目/报告名称	单位名称
1	兴和北路以东，齐寿路以北地块（原煤制气厂除一、二期以外剩余第二部分重油区地块）土壤污染状况调查	江苏润环环境科技有限公司
2	苏州平川路北、平门塘西地块土壤污染状况调查项目	东南大学
3	青山污泥堆场污泥坑区域剩余部分土壤污染状况调查及环境影响分析报告	南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司
4	泰兴市鼓楼小学龙河校区地块土壤污染状况调查项目	江苏省地质调查研究院
5	秦淮区七桥 A 区国际路以东、国东路以西地块土壤污染状况调查报告	南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司
6	盐城市响水工业经济区银天源制镁场地详调及风险评估项目	江苏环保产业技术研究院股份有限公司
7	原中海华邦化工有限责任公司西侧地块土壤污染状况调查	江苏省环境工程技术有限公司
8	原新沂中凯农用化工有限公司地块土壤污染状况调查项目	江苏环保产业技术研究院股份有限公司
9	高邮市助剂厂地块土壤污染状况调查报告	南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司
10	浦滨路以东、河滨路以北地块（康盛路中小学、幼儿园新建工程）土壤污染状况调查报告	南大环境规划设计研究院（江苏）有限公司
11	彩香一村农贸市场（07-11）地块土壤污染状况调查项目	东南大学
12	敬学路东、劳动西路南（06-39）地块土壤污染状况调查项目	东南大学

二、风险评估类

序号	项目/报告名称	单位名称
1	芜湖新兴铸管弋江老厂区 12#地块土壤污染风险评估报告	南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司
2	金石路南侧地块 B-2 块土壤污染风险评估报告	江苏环保产业技术研究院股份有限公司

3	秦淮区七桥 A 区国际路以东、国东路以西地块土壤污染风险评估报告	南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司
4	原江苏中丹集团股份有限公司地块土壤污染风险评估报告	南大环境规划设计研究院（江苏）有限公司

三、方案编制类

序号	项目/报告名称	单位名称
1	如东县原东懋化工地块土壤及地下水修复技术方案	江苏省环境工程技术有限公司
2	芜湖市造船厂原厂址二期地块场地治理与修复技术方案	南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司
3	原马钢（合肥）地块中部 B 片区污染土壤与地下水修复技术方案	南大环境规划设计研究院（江苏）有限公司
4	原无锡市兴中化工实业有限公司地块风险管控技术方案编制项目	江苏环保产业技术研究院股份公司
5	浦六北路以东、昌升路以北地块（原南京司能化工有限责任公司）土壤和地下水修复方案	南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司

四、环境监理类

序号	项目/报告名称	单位名称
1	大学路南延（江阳路一开发路）三期建设工程污染治理环境监理	江苏环保产业技术研究院股份公司
2	松江经开区中部园区 SJC1-00013 单元 05 街坊 02 地块场地环境修复项目环境监理	南大环境规划设计研究院（江苏）有限公司
3	南站中轴南端滨河片区（站东 43-44-45 号、站西 29-30-31-32-33 号）地块土壤修复项目环境监理总结报告	南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司
4	原马钢（合肥）地块 MHD03（西北）片区污染土壤修复项目环境监理总结报告	南大环境规划设计研究院（江苏）有限公司
5	原溧阳市中大建材有限公司地块修复项目环境监理	江苏南大华兴环保科技股份有限公司
6	铜山区 2018-8 号地块补充修复项目环境监理总结报告	江苏科易达环保科技股份有限公司
7	毓恒码头地块一、地块二土壤修复工程环境监理	江苏润环环境科技有限公司

五、效果评估类

序号	项目/报告名称	单位名称
1	马塘养老院南侧地块土壤修复工程修复效果评估报告	南大环境规划设计研究院(江苏)有限公司
2	芜湖新兴铸管弋江老厂区 11#、12#地块土壤修复工程修复效果评估报告	南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司
3	苏州工业园区旺墩路南、万盛街西地块土壤修复效果评估技术服务项目	江苏省环境工程技术有限公司
4	苏州溶剂厂原址南区地块污染土壤及地下水治理修复项目效果评估	东南大学
5	贾东村地块(龙翔路以南原南京梅化精细化工有限公司等企业地块)土壤污染修复效果评估报告	南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司
6	原煤制气厂地块(除一、二期以外剩余地块第一部分)土壤及地下水修复工程效果评估报告	生态环境部南京环境科学研究所